



**SUCERT-RO S.R.L. SUCEAVA**  
Nr. ORC J33/396/2002 - Cod Fiscal RO 14791592  
Str. Ion Ghe. Sbierea, Nr.3, Suceava, Jud. Suceava  
Tel./Fax:0230.551.830; Mobil: 0752.138.811

**- ORGANISM DE INSPECȚIE -**

acreditat pentru  
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
OI 030

## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. 205 din 27.03.2024

### 1. IDENTIFICARE PROPRIETAR

Denumire proprietar	LEMACONS S.R.L. GALAȚI
Adresă	Str. CARDAS AGRICOLA, Nr. 1-3, GALAȚI, Jud. GALAȚI
Tel./Fax/e-mail	Tel: 0336.401.564, Mobil: 0745.205.906, e-mail: zoltan.verdes@lemacons.ro
Adresă amplasare	Localitatea VĂDENI, Jud. BRĂILA

### 2. IDENTIFICARE ECHIPAMENT INSPECTAT

Denumire echipament	STAȚIE DE BETOANE
Model/Tip/An fabricație/Serie	LIEBHERR / BETOMIX 2,25 A-R/RIM-M / 2007 / 9766 019 05
Denumire producător	LIEBHERR Mischtechnik GmbH
Adresă producător	Postfach 145, D-88423 Bad Schussenried, Baden-Württemberg, Germany
Durată de funcționare	6-10 ani
Durată exploatare	17 ani

3. DATA / DATELE INSPECȚIEI 21.03.2024

4. NUMĂR COMANDĂ/CONTRACT 171/19.03.2024 / 126/19.03.2024

5. INSPECȚIA TEHNICĂ  Autorizarea funcționării  Modificări ale structurii

6. PROCEDURA DE INSPECȚIE PT 04 Ed.2 / Rev.0 - Inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ  
PG 03 Ed.1/Rev.3 - Inspecția tehnică  
PT 04 Ed.2/Rev.0 - Inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor  
("Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor", indicativ PCC 020 2015)

8. PARTICIPANȚI  
Din partea SUCERT-RO S.R.L. SUCEAVA:  
Ing. Narcis D. BURLICĂ  
Din partea LEMACONS S.R.L. GALAȚI:  
Ing. Mariana MORARU

9. OMISIUNI FAȚĂ DE SOLICITARE Nu este cazul

10. ABATERI FAȚĂ DE SOLICITARE Nu este cazul

11. REZULTATELE INSPECȚIEI Conform anexei la Raportul de inspecție Nr. 205 din 27.03.2024

12. DATA URMĂTOAREI INSPECȚII 20.03.2026

13. CONCLUZII  
La data efectuării verificării, echipamentul inspectat îndeplinește condițiile de acordare a autorizării de funcționare conform prevederilor din procedura SUCERT-RO PT 04 Ed. 2/ Rev. 0 așa cum este detaliat în anexa nr. 205/27.03.2024 Cod PT F-04-01 Ed.2 / Rev.0

Director General  
Oana-Nicoleta ALEXINSCHI-RUSU



Director Tehnic  
Ing. Mihai LICA

Raportul de inspecție se referă numai la echipamentul mai sus precizat și poate fi reprodus doar integral, împreună cu anexa