



SUCERT-RO S.R.L. SUCEAVA
Nr. ORC J33/396/2002 - Cod Fiscal RO 14791592
Str. Ion Ghe. Sbierea, Nr.3, Suceava, Jud. Suceava
Tel./Fax:0230.551.830; Mobil: 0752.138.811

- ORGANISM DE INSPECȚIE -

acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
OI 030

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. 203 din 27.03.2024

1. IDENTIFICARE PROPRIETAR

Denumire proprietar	LEMACONS S.R.L. GALAȚI
Adresă	Str. CARDAS AGRICOLA, Nr. 1-3, GALAȚI, Jud. GALAȚI
Tel./Fax/e-mail	Tel: 0336.401.564, Mobil: 0745.205.906, e-mail: zoltan.verdes@lemacons.ro
Adresă amplasare	Comuna SOVEJA, Jud. VRANCEA

2. IDENTIFICARE ECHIPAMENT INSPECTAT

Denumire echipament	STAȚIE MOBILĂ DE BETOANE
Model/Tip/An fabricație/Serie	STETTER / M1 TZ / 2009 / 5510229.00
Denumire producător	SCHWING Stetter GmbH
Adresă producător	Dr.-Karl-Lenz-Strasse 70, 87700 Memmingen / Germany
Durată de funcționare	6-10 ani
Durată exploatare	15 ani

3. DATA / DATELE INSPECȚIEI 20.03.2024

4. NUMĂR COMANDĂ/CONTRACT 171/19.03.2024 / 126/19.03.2024

5. INSPECȚIA TEHNICĂ Autorizarea funcționării Modificări ale structurii

6. PROCEDURA DE INSPECȚIE PT 04 Ed.2 / Rev.0 - Inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
PG 03 Ed.1/Rev.3 - Inspecția tehnică
PT 04 Ed.2/Rev.0 - Inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor
("Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor", indicativ PCC 020 2015)

8. PARTICIPANȚI
Din partea SUCERT-RO S.R.L. SUCEAVA:
Ing. Narcis D. BURLICĂ
Din partea LEMACONS S.R.L. GALAȚI:
Ing. Mariana MORARU

9. OMISIUNI FAȚĂ DE SOLICITARE Nu este cazul


10. ABATERI FAȚĂ DE SOLICITARE Nu este cazul

11. REZULTATELE INSPECȚIEI Conform anexei la Raportul de inspecție Nr. 203 din 27.03.2024

12. DATA URMĂTOAREI INSPECȚII 19.03.2026

13. CONCLUZII
La data efectuării verificării, echipamentul inspectat îndeplinește condițiile de acordare a autorizării de funcționare conform prevederilor din procedura SUCERT-RO PT 04 Ed. 2/ Rev. 0 așa cum este detaliat în anexa nr. 203/27.03.2024 Cod PT F-04-01 Ed.2 / Rev.0

Director General
Oana-Nicoleta ALEXINSCHI-RUSU



Director Tehnic
Ing. Mihaela LICA

Raportul de inspecție se referă numai la echipamentul mai sus precizat și poate fi reprodus doar integral, împreună cu anexa